

Data: 26.02.2024 r.

Imię i nazwisko Radnego:
Grażyna Iwaszczyszyn

Nr WSO.0003.76.2024

Treść pytania:

Niniejsza interpelacja wynika z licznych zgłoszeń mieszkańców sołectwa, którzy wyrażają swoje niezadowolenie z opieszałości usunięcia awarii dotyczącej uszkodzenia rury, która odprowadzała nadmiar wody z naturalnego źródła stokowego, usytuowanego na wzgórzu ul. Kolonijnej. Nadmiar wody spływa do dwóch studni przepływowych. Pierwsza studnia przepływowa znajduje się przy bramie wjazdowej do pensjonatu „KOLONIJNA PARK.” druga studnia przepływowa znajduje się przy ul. Żwirowej przy zrekonstruowanym placu obok krzyża, do której wlewa się woda z nadmiaru wody ze studni nr 1. Z uwagi na duże ciśnienie wody ze źródła naturalnego, taka regulacja wodna i kontrola wody była rozwiązaniem zaprojektowanym przez Niemców, z tego źródła szła sieć wodociągowa do mieszkań. Uszkodzenie rury nastąpiło około 15 m od studni przepływowej nr 1 i ten odcinek zdaniem mieszkańców by podlegał naprawie. Rury ze studni przepływowej nr 1 do studni przepływowej nr 2 zostały wymienione przy budowie nowego wodociągu, ujęcie wody z doliny Trzciegowskiej przynajmniej tak stwierdzają mieszkańcy. Jest również sugestia mieszkańców, że jest to uszkodzenie mechaniczne spowodowane pracami przyłączeniowymi wody z rurociągu zarządzanego przez ZWiK. Uzyskane informacje od spółki ZWiK wskazują, że w/w infrastruktura jest w zarządzie miasta, że został sporządzony i przedstawiony kosztorys wyceny gminie do usunięcia awarii. Nadmiar deszczy opadowych w tej konkretnej sytuacji nie ma nic wspólnego, źródło naturalne jest bardzo zasobne. Mieszkańcy pytają dlaczego tak długo trwają ustalenia w sprawie usunięcia awarii, przy obecnym suchym klimacie mówi się o oszczędnym gospodarowaniu wodą, zbieramy deszczówkę, a woda źródłana płynie ulicą powodując niszczenie drogi ul. Kolonijnej nie tak dawno modernizowanej. Wobec powyższych ustaleń proszę o udzielenie informacji:

- Kiedy zostanie usunięta awaria?

- Jaki zakres robót obejmuje sporządzony kosztorys przez spółkę komunalną ZWiK dotyczący usunięcia awarii i na jaką kwotę opiewa kosztorys.

Czy sprawdzono przez kompetentne osoby, czy faktycznie naprawa usterki dotycząca wycieku nadmiaru wody z naturalnego źródła na odcinku 15 m do studni przepływowej nr 1, rozwiąże problem i jaka by to była cena robót.

Treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na pytania postawione w interpelacji z dnia 26.02.2024, uprzejmie informuję, że :

- 1) termin usunięcia awarii (zabezpieczenia drogi kolonijnej przed niekontrolowanym wyciekiem wody z naturalnego źródła) uzależniony jest od zabezpieczenia środków w budżecie miasta.
- 2) Na podstawie oferty ZWiK Sp. z o.o. z wartość prac opiewa na kwotę 42.000 zł. (netto), przy zakresie obejmującym :
 - długość odcinka - 162 m,
 - średnica nowego rurociągu - 160 mm,
 - materiał rur - PVC,
 - grubość ścianki rur - 4,7 mm,
 - klasa sztywności rur - SN8,ZWiK Sp. z o.o deklaruje szacunkowy czas wykonania wymiany rurociągu - 12 dni roboczych.

Jednocześnie, zgodnie z informacją pozyskaną od Prezesa ZWiK Sp. z o.o. :

- w obrębie miejsca, w którym wycieka woda w ostatnim czasie nie były prowadzone prace mające na celu wykonanie przyłączy wodociągowych,
- po otrzymaniu zgłoszenia o wyciekającej wodzie, ZWiK Sp. z o.o. podjął działania mające na celu ustalenie przyczyny zaistniałej sytuacji,

- w momencie odkopania rurociągu okazało się, że woda wydobywa się z rury kamionkowej łączącej zbiornik,
- rurociąg ten utracił swoją drożność oraz szczelność między innymi w wyniku przedostania się systemów korzeniowych w światło rurociągu,
- ZWiK podtrzymuje swoją rekomendację mówiącą o konieczności wymiany całego odcinka łączącego dwa zbiorniki, aby zapanować nad niekontrolowanym wypływem wody źródlanej, która nie jest elementem aktualnie funkcjonującego systemu wodociągowego na terenie sołectwa Wicko,
- w chwili obecnej ta źródłana woda rozlewająca się z nieszczelnego nieczynnego systemu poniemieckiego nie nadaje się do spożycia przez ludzi, ponieważ nie spełnia wymogów jakościowych i sanitarnych,
- w przypadku, gdyby okoliczni mieszkańcy byli zainteresowani wykorzystaniem tej wody to może ona być zagospodarowana wyłącznie do podlewania terenów zielonych. Takie rozwiązanie wymagałoby jednak gotowości ze strony potencjalnych zainteresowanych do poniesienia kosztów partycypacji w zbudowania takiej sieci, która umożliwiłaby takie wykorzystanie tej wody oraz zabezpieczyła ulicę Kolonijną i Żwirową od dalszego rozmywania i destabilizacji. Oprócz tego podejmujemy działania, aby sprawdzić możliwości wykorzystania wody gromadzonej przy „górnym” zbiorniku, zlokalizowanym przy ul. Kolonijnej na potrzeby p.poż. O rezultatach podjętych działań będziemy Panią informować na bieżąco.

Data udzielenia odpowiedzi:

Odpowiedź przygotował:

Otrzymują:

19.03.2024

Prezes ZWiK Sp. z o.o.
Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej

BURMISTRZ

Mateusz Bobek

1. Interpelujący
2. Przewodniczący Rady
3. Sekretarz Miasta
4. A/a